

Kleine ergernissen 2025



Nr.	Kern	Straat	Huisnr.	Ergernis	Toelichting
3	Strijp	Strijperstraat	16C	Vlakheid elementenverharding	Putdeksel ligt ca 4 centimeter dieper dan bestrating waardoor de aanwonenden last hebben van dreun/klap als er zwaar verkeer overheen rijdt. Is het mogelijk om de putdeksel gelijker te krijgen met het wegdek, zodat voor hen de geluidsoverlast minder wordt?
4	Strijp	Strijperstraat	16G	Vlakheid elementenverharding	Bestrating rondom de putdeksel is verzakt. Zie foto in bijlage.
5	Strijp	Strijperstraat	18	Vlakheid elementenverharding	Bestrating rondom de putdeksel is verzakt. Zie foto in bijlage.
6	Strijp	Kapelstraat/Hoogeindseweg	Onbekend	Bermen	In de berm zit een groot gat. Zie foto in de bijlage.
7	Strijp	Strijperpad	Onbekend	Fietspaden	Wordt nog steeds structureel gebruikt door auto's met zand/modder op fietspad als gevolg. Graag met regelmaat vegen en zandpad opschaven . Daarnaast wellicht een duidelijke aanduiding plaatsen die aangeeft dat het verboden is voor auto's om over het fietspad te rijden met daarbij een parkeersuggestie bij de Schut?
9	Strijp	Riesten	Onbekend	Bermen	Flinke gaten in de berm , hinder van overhangende begroeiing en zand/modder op het pad.
10	Strijp	Riesten	Onbekend	Bermen	Flinke gaten in de berm, hinder van overhangende begroeiing en zand/modder op het pad.
11	Strijp	Riesten	Onbekend	Bermen	Flinke gaten in de berm, hinder van overhangende begroeiing en zand/modder op het pad .
12	Strijp	Jansborg	1	Bermen	Grote delen van de berm liggen een stuk dieper dan het asfalt op het traject vanaf nr. 1 tot de Strijper Aa aan de zijde van nr 1. Hier is nog geen bermverharding aanwezig en wel wenselijk. Vanaf de Strijper Aa tot aan de Strijperstraat zijn de berm en weerszijde ook niet verhard en zitten er flinke gaten. Zie foto in de bijlage.
13	Strijp	Strijperstraat/ Hoogeindseweg	20	Bermen	In de berm zit een groot gat. Zie foto in de bijlage.
14	Strijp	Kapelstraat/Klooster	Onbekend	Bermen	In de berm zit een groot gat. Zie foto in de bijlage.
16	Strijp	Riesten	Onbekend	Recreatie	In de tweede bocht, gezien vanaf de Paaldijk, staan een tafel en bank die aan onderhoud/vervanging toe zijn.
17	Leende	fietspad Merellaan-A2		Vervuiling	vanaf de doorsteek vanuit de Eksterlaan richting A2 is fietspad vermeld door vervuiling
18	Leende	Nachtegaallaan		Asfaltverharding	tegenover de te koop zijnde percelen is de asfaltrand sterk aangetast: grote gaten; in donker niet te zien.
19	Leende	Boschhoven		Bermen	Van Zwartepad tot Nachtegaallaan ligt de berm aan de Westzijde onder wegniveau
21	Leende	Dorpstraat, Schammert		Vlakheid elementenverharding	rolstoelgebruikers kunnen niet zonder hulp de Schammert in of uitgaan: de helling voor de Schammert is te steil , de goot (ondanks een aanpassing) te diep en de zebra te bol.
29	Leende	Boschhoven 53		Overig	gebroken graskeien; gaten tussen asfalt en graskeien
32	Leende	pad ponyrijbak/fietscrssbaan		Overig	pad vol gaten, die bij een beetje regen al vol water staan
35	Sterksel	Hoek Heezerweg/Albertlaan	nvt	Bermen	groot gat in de berm van albertlaan (zuidkant) opvullen met enkele graskeien, aangezien puin niet lijkt te werken
37	Sterksel	Albertlaan (wegversmallingen)	nvt	Overig	De paaltjes reflecteren heel slecht. Een schoonmaakbeurt helpt slechts tijdelijk. Vooral de paaltjes bij de komgrens reflecteren bijna niet.
38	Sterksel	Sparrenlaan / Ten Brakeweg	27	Overig	Kruising gevaarlijk voor fietsers door de kuilen in de weg, net naast het fietspad. Mogelijke oplossing is om rand graskeien door te leggen tegen fietspad (ong. 10 meter) en verder op de berm aanvullen met steenslag

39	Sterksel		Snoeien	
		Peelven / Albertlaan	nvt	Op diverse plekken takken en uitgeschoten struiken over het wegdek o.a. Hoek begin Peelven links en aan de Albertlaan bij recrenova en verder richting Sterksel. Oplossing snoeien en afknippen/zagen
40	Sterksel	het Heike	Bermen	Aan westelijke zijde van spoorwegovergang ligt de berm naast grasbetontegels/asfalt veel lager. Op veel stukken ligt de berm wel 10cm lager. Graag aanvullen
41	Sterksel	Turfven	1-9	Het maaisel uit de sloot de bladeren en de takken uit de bomen liggen al zeker 2 jaren op de berm te wachten om te worden opgeruimd. Vanaf de averbodeweg tot halfweg turfven.
42	Sterksel		Vlakheid elementenverharding	de boomwortels onder de straat zijn zo hoog opgegroeid dat het een kabaal geeft of er drempels liggen. Als er auto s met aanhanger en vrachtverkeer over rijden geeft dat een hels kabaal, en dit dag en nacht, ook de fietsers ervaren veel hinder van de opgegroeide boomwortels, en ontstaan er onveilige situaties
		Turfven	6	
43	Sterksel	Pastoor Thijssenlaan	31	Bermen
44	Sterksel		Overig	
		Pastoor Thijssenlaan	nvt	Bij 31 en 33 wordt de molgoot nooit meegenomen in de veegroute. Ook de straatkolken langs het fietspad worden niet meegenomen in de schoonmaakroute
45	Sterksel		Bermen	
		Peelven	nvt	Na het asfalteren van de Peelven zijn er langs de weg grote hoogteverschillen ontstaan langs het wegdek. Dit levert gevaarlijke situaties op.
47	Sterksel		Belijning	
		Vlaamseweg/Somerenseweg	nvt	markering wegdek kruisend fietspad bij kruispunt Somerenseweg – Vlaamseweg Zoals uit de foto blijkt is de rode markering van het wegdek en de haaientanden niet meer goed zichtbaar.
60	Heeze	Kreijl	Vlakheid elementenverharding	Scheve fietspadtegels langs spoor bij op fietspad tussen kreijl en muggenberg
62	Heeze	Leuren	Vlakheid elementenverharding	Tegenover de Leuren 30 is de parkeerplaats ontwricht door de wortels van een grote boom. De opsluitbanden van de klinkers zijn daardoor gebroken en steken omhoog, kan schadelijk zijn voor de autobanden. De parkeerplaats is ook een berg en dal geworden, steken ook klinkers omhoog.
63	Heeze	burgemeester Serarisstraat	Vlakheid elementenverharding	Ik erger mij behoorlijk aan de slechte staat van het trottoir, bv Burg. Serrarisstraat. Ik ben het er mee eens dat de oud burgemeester Serrarisstraat altijd herdacht moet worden. Maar om dan de over de hele lengte van de straat "Stolpersteine", ofwel struikelstenen te hebben..... Het is belangrijk dat mensen meer bewegen, maar op deze manier lijkt het wel een hindernisbaan....